

Система освещения	есть
Электронная система допуска (СКУД)	есть
Срок архивирования данных системы видеонаблюдения	не менее 30 дней
Автономная система оповещения и управления эвакуацией	есть
Обеспечение пропускного и внутриобъектового режима	ведется
Информационные стенды по АТЗ	есть
Наличие должностного лица ответственного за АТЗ	есть
Проведение обучения сотрудников по АТЗ	есть
Проведение учебных тренировок с сотрудниками по АТЗ	есть
План взаимодействия с ФСБ, МВД, Росгвардией	нет

Паспорт АТЗ объекта	Наличие (номер ПП РФ)	№ 272
	Категория объекта	III категория
	Дата утверждения	25.10.15
	Актуальность	не актуален

Проведена учебная тренировка: не проводится

Рекомендации по устранению недостатков выявленных в ходе обследования:
Разработать паспорт безопасности № 410
от 13.05.2016г.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном / неисправном состоянии.

Выводы комиссии: инженерно-техническая укрепленность и антитеррористическая защищенность объекта соответствует / не соответствует предъявляемым требованиям.

Представитель «Росгвардии»:



Государственное бюджетное учреждение
 города Москвы
 Территориальный центр социального
 обслуживания «Восточное Измайлово»
 (ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово»)

Представители «объекта»: